



TECHNICKÁ KOMISE

ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Korespondenční adresa: Samosoly 34, 378 24 Kardašova Řečice, e-mail: stk@hokejbal.cz

Předseda komise: Ondřej Průša, tel: +420 777 334 096, e-mail: prusa@csmshb.net

V Samosolech 11. 11. 2016

ZPRÁVA Z KONTROLY HOKEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ U Hřiště, Opava

Datum kontroly hřiště: **23. 8. 2016**

Přítomni: *za TK ČMSHb - Ondřej Průša*
za klub SHC Opava - Ing. Dušan Vladař, Jiří Christ

Výpis zjištěných závad:

<i>Hrací plocha, povrch:</i>	- Uvolněné kotvení mantinelu v betonových patkách
<i>Mantinely:</i>	- Výměna uvolněných nýtů hrazení, prasklých desek a vyplnění spár mezi dvířky HL a hrazení

Textová část:

Při kontrole hřiště byly zjištěny závažné závady. Především stav hrací plochy a mantinelového systému neodpovídá požadované licenci hřiště. Betonové patky kotvení mantinelu do hrací plochy jsou uvolněné, vlastní patky jsou pod úrovní hrací plochy v prostoru hřiště, čímž vzniká prohlubeň nebezpečná pro zaseknutí hráčské hole. V prostoru za brankami se mantinel vyklání. Mantinel v místech dvířek dále vykazuje rozšířené spáry (více než 1 cm). I zde hrozí zaseknutí hráčské hole. Hřiště je poškozené povětrnostními vlivy, asfaltový povrch je drsný, místy popraskaný, v některých místech jsou prohlubně, kde se v době deště dělají kaluže. Plastové desky mantinelu jsou v místě kotvení k nosné konstrukci prasklé, často se při utkání rozlomí, spáry mezi deskami se zvětšují, a to zejména v místech dvířek. Část desek a madel mantinelu nelícují. Tato závada je pak nejvíce viditelná právě v místech dvířek na hrací plochu. Panty dvířek a zavírací mechanismus pak nedovolují možnost seřízení.

Při kontrole hřiště byli zástupci klubu seznámeni se skutečností, že není hřiště vybaveno okopovou lištou žluté barvy a dvěma dvířky z hráčských lavic na hrací plochu, což odporuje aktuální normě licence hřiště C. Celý areál je ovšem dostatečně technicky vybavený pro získání nejvyšší licence, tzn. je vybaven osvětlením a elektronickou časomírou. Zjištěné závady ovšem nepřipouští získání licence v budoucnu.

Obhajoba licence:

TK ČMSHb ponechává licenci **C** podmíněčně do **30. 6. 2017**

Odůvodnění:

S ohledem na výše popsané poškození hrací plochy a mantinelového systému zvažovala TK ČMSHb odebrání licence hřiště pro soutěžní utkání již nyní. Jak je uvedeno, zjištěné závady jsou nebezpečné ve vztahu k zdraví hráčů. S ohledem na vyšší investice pro zajištění oprav, velikosti klubu a jeho práci s mládeží rozhodla TK o podmíněčném udělení licence do 30. 6. 2017.

TK ČMSHb dále upozorňuje klub SHC Opava, že pokud nedojde minimálně k opravám hrací plochy a mantinelového systému, bude hřiště při další pravidelné evidenční kontrole licence z bezpečnostních důvodů odebrána a hřiště tak nebude splňovat standard pro soutěžní utkání.



TECHNICKÁ KOMISE

ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Korespondenční adresa: Samosoly 34, 378 24 Kardašova Řečice, e-mail: stk@hokejbal.cz

Předseda komise: Ondřej Průša, tel: +420 777 334 096, e-mail: prusa@cmshb.net

Se sportovním pozdravem

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU

Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6

IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485

č.ú.: 1724200504/0600

tel./fax: +420 266 313 766, mobil: +420 603 469 494

e-mail: hokejbal@hokejbal.cz, web: www.hokejbal.cz



Ondřej Průša, v.r.
předseda TK ČMSHB