


Koordinační situace stavby




Legenda ploch a inženýrských sítí



Parcely katastru nemovitostí, ul. komunikace, objekty



Předmětný objekt stavebních úprav - HOKEJBALOVÉ HŘIŠTĚ



Asfaltová plocha (bude nahrazena novým sportovním povrchem)
/ stávající oplocení řešené parcely, zeleň



Stávající zámk. dlažby

$$\pm 0,00 = 249,500 \text{ (BPV)}$$

| | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|-------------------|
| VYPRACOVAL: | | PROJEKTOVAL: | KONTROLOVAL: | zodp. projektant: <u>Roman Šípek</u> , Bílovecká 1162/167 747 06, Opava - Kylešovice IČO: 11544619, DIČ: CZ 471118149 | |
| Ing. Dušan VLADAŘ | | Ing. Dušan VLADAŘ | Roman Šípek | | |
| | | | STUPEŇ PD: dle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) | | |
| INVESTOR: Street Hockey Club Opava; Jasná 1, 747 06 Opava; IČ:68177461 | | | | | |
| AKCE: Stavební úpravy - nový povrch a oprava mantinelů hokejbalového hřiště v Opavě, Kylešovicích parc.č. 1070/34, k.ú. Kylešovice [711811] | | | | MÍSTO: | Opava, Kylešovice |
| | | | | STAV. ÚŘAD: | Opava, MS-K |
| | | | | DATUM: | Leden 2015 |
| | | | | MĚŘÍTKO: | 1:500, 1:250 |
| OBSAH: | | | | ČÍSLO VÝKR.: C.2 | |
| Koordinační situace stavby | | | | | |