


Půdorys hřiště - navrhovaný stav



Legenda prvků a materiálů:

- zeleně a zpevněné plochy v okolí hřiště
- zpevněné plochy - škvára (hutněná)
- zpevněné plochy - asfaltový povrch
- zpevněné plochy - sportoviště (basketbal)
- zpevněné plochy - betonová dlažba

- nové konstrukce mantinelů, vč. nových mantinel. desek a ochran. sítí - předmět stavebních úprav
- sportovní povrch nové generace ze speciální směsi polypropylenů - předmět stavebních úprav

±0,00 = 249,500 (BPV)

VYPRACOVAL:	PROJEKTOVAL:	KONTROLOVAL:	zodp. projektant: Roman Šípek , Bílovecká 1162/167 747 06, Opava - Kylešovice IČO: 11544619, DIČ: CZ 471118149	
Ing. Dušan VLADAŘ	Ing. Dušan VLADAŘ	Roman Šípek	STUPEŇ PD:	
INVESTOR:			Street Hockey Club Opava; Jasná 1, 747 06 Opava; IČ:68177461	
AKCE:			MÍSTO:	Opava, Kylešovice
Stavební úpravy - nový povrch a oprava mantinelů hokejbalového hřiště v Opavě, Kylešovicích parc.č. 1070/34, k.ú. Kylešovice [711811]			STAV. ÚŘAD:	Opava, MS-K
			DATUM:	Leden 2015
			MĚŘÍTKO:	1:250
OBSAH:			ČÍSLO VÝKR.:	D.1.1-02
Půdorys hřiště - navrhovaný stav				