

stupeň dokumentace:

Dle zákona č. 183/2006 Sb.(Stavební zákon)

název akce:

**Stavební úpravy - nový povrch a
oprava mantinelů hokejbalového hřiště
v Opavě, Kylešovicích**

parc. č. 1070/34 - k.ú. Opava, Kylešovice



stavebník:

Street Hockey Club Opava;
Jasná 1, 747 06 Opava; IČ:68177461

datum:

Leden 2016

vypracoval:

Ing. Dušan VLADAŘ, Liptovská 3, Opava, 747 06

1

SEZNAM PŘÍLOH :

A **Průvodní zpráva**

B **Souhrnná technická zpráva**

C **Situace stavby**

C.1 Situace – situace širších vztahů, zakres do katastru 1:10000

C.2 Situace – koordinační situace stavby 1:250

D **Dokumentace objektů a technických zařízení**

D.1.1 Architektonicko-stavební část

D.1.2 Stavebně konstrukční část (odpadá)

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení (odpadá)

D.1.4 Technika prostředí staveb (odpadá)

E **Dokladová část**

D.1.1 **Architektonicko-stavební část**

D.1.1 – **01** *Technická zpráva*

D.1.1 – **02** Půdorys hřiště – navrhovaný stav 1: 250

D.1.1 – **03** ŘEZ A-A' - navrhovaný stav 1: 250

D.1.1 - **04** ŘEZ B-B' - navrhovaný stav 1: 250