

REGENERACE SÍDLIŠŤ OPAVA - KYLEŠOVICE

zpracovatel: Odbor životního prostředí MMO

LOKALITA LIPTOVSKÁ

SITUACE - INVENTARIZACE ZELENĚ, FYZIOLOGICKÉ STÁVY

- Strom listnatý
- Strom jehličnatý
- Průměr koruny stromu (m)
- FYZIOLOGICKÉ STÁVY
 - 1 mladý jedinec ve fázi ujmání
 - 2 aklimatizovaný mladý strom
- 3 dospívající jedinec
- 4 dospělý jedinec
- 5 senescentní jedinec

1 : 500



REGENERACE SÍDLIŠŤ OPAVA - KYLEŠOVICE

zpracovatel: Odbor životního prostředí MMO

LOKALITA LIPTOVSKÁ

SITUACE - INVENTARIZACE ZELEN , ODSTRANĚNÉ STROMY A NOVÉ VÝSADBY

-  Strom listnatý
-  Odstraněný strom v letech 2015 - 2021
-  Průměr koruny stromu (m)
-  Strom jehličnatý
-  Vysazený strom v letech 2010 - 2021

1 : 500



REGENERACE SÍDLIŠTŮ OPAVA - KYLEŠOVICE

zpracovatel: Odbor životního prostředí MMO

LOKALITA LIPTOVSKÁ

SITUACE - INVENTARIZACE ZELENĚ, PERSPEKTIVA

- Strom listnatý
- Strom jehličnatý
- Průměr koruny stromu (m)
- PERSPEKTIVA
 - 1 dlouhodobě perspektivní
 - 2 krátkodobě perspektivní
- 3 neperspektivní

1 : 500












0 5 10 20 30 40 50 metr

REGENERACE SÍDLIŠŤ OPAVA - KYLEŠOVICE

zpracovatel: Odbor životního prostředí MMO

LOKALITA LIPTOVSKÁ

SITUACE - INVENTARIZACE ZELENĚ, ZDRAVOTNÍ STAV STROMŮ

- | | | |
|--|---|---|
|  Strom listnatý |  ZDRAVOTNÍ STAV STROMŮ |  3 výrazně zhoršený |
|  Strom jehličnatý |  1 výborný až dobrý |  4 silně narušený |
|  Průměr koruny stromu (m) |  2 zhoršený |  5 kriticky/rozpadlý strom |

1 : 500

